



2,0Cdti 170km LED Radar OPŁACONY Grzana Kierownica ALCANTARA

43 900


PLN

Dane kontaktowe



www:
ewcars.pl

- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- Ekran dotykowy
- Klimatyzacja automatyczna
- Tapicerka Alcantara
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Regul. elektr. podparcia lędźwiowego - ki...
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica ogrzewana
- Czujnik deszczu
- Podgrzewana przednia szyba
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Lampy przednie w technologii LED
- Kontrola odległości z przodu (przy parko...
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Park Assistant - asystent parkowania
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Kontrola odległości od poprzedzającego ...
- Kontrola trakcji
- Czujnik zmierzchu
- Spryskiwacze reflektorów
- Światła do jazdy dziennej
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Lampy przeciwmgielne
- Lampy tylne w technologii LED
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Elektryczny hamulec postojowy
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 17
- Opony letnie
- ABS
- ESP
- System ostrzegający o możliwej kolizji
- Asystent pasa ruchu
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan kierowcy
- Poduszka kolan pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Poduszka powietrzna centralna
- Poduszki powietrzne czołowe - przód
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Kurtyny powietrzne - tył
- Boczne poduszki powietrzne - tył
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...



Marka	Opel
Model	Insignia
Typ nadwozia	Kombi
Typ paliwa	Diesel
Rok produkcji	2018
Przebieg	193000
Kolor	Czarny
VAT marża	Tak
Finansowanie	Tak
Pojemność skokowa	1956
Moc	170
Skrzynia	Automatyczna
Napęd	Na przednie koła
Kraj pochodzenia	Niemcy
Data pierwszej rejestracji	2018-06-07
Pierwszy właściciel	Tak
Bezwypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5